



PROTECCIÓN EN SOLDADURA

WELDING
PROTECTION

PROTECTION
SOUDURE


420	
Dimensiones armazón Helmet shell size Dimensions structure	325 x 235 mm
Material Material Matériel	Poliamida Polyamide Polyamide
Tonos Shades Nuances	Claro 4 y activado variable 9 al 13 Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación Power supply Alimentation	Células solares y baterías Solar cells and batteries Cellules solaires et piles
Talla atalaje ENG FRA	52 - 61 cm
Norm	EN 175 C€ EN 379 C€



421	
Dimensiones armazón Helmet shell size Dimensions structure	325 x 235 mm
Material Material Matériel	Poliamida Polyamide Polyamide
Tonos Shades Nuances	Claro 4 y activado variable 9 al 13 Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación Power supply Alimentation	Células solares y baterías Solar cells and batteries Cellules solaires et piles
Talla atalaje ENG FRA	52 - 61 cm
Norm	EN 175 C€ EN 379 C€



Aplicaciones
Applications
Application



*
SENSIBILIDAD: Ajuste de la sensibilidad del arco.
SENSITIVITY: Sensitive knob.
SENSIBILITE: Réglage de la sensibilité de l'arc de l'état foncé à clair.

9-13
POTENCIÓMETRO: Potenciómetro para ajuste del tono.
POTENTIOMETER: Shade knob.
POTENTIOMÈTRE: Potentiomètre pour réglage de ton.

123
RETARDO: Ajuste del tiempo de transición de estado oscuro al claro.
DELAY: It controls the speed at which the filter returns to the light state after.
RETARD: Welding has stopped réglage de la sensibilité de l'arc.

*
SENSIBILIDAD: Ajuste de la sensibilidad del arco.
SENSITIVITY: Sensitive knob.
SENSIBILITE: Réglage de la sensibilité de l'arc de l'état foncé à clair.

9-13
POTENCIÓMETRO: Potenciómetro para ajuste del tono.
POTENTIOMETER: Shade knob.
POTENTIOMÈTRE: Potentiomètre pour réglage de ton.

123
RETARDO: Ajuste del tiempo de transición de estado oscuro al claro.
DELAY: It controls the speed at which the filter returns to the light state after.
RETARD: Welding has stopped réglage de la sensibilité de l'arc.